



Kommando "Bereitstellen"

1. Gerät bereitstellen !

- Trag- und Leibgurte auslegen
- Überdruck ausschalten

2. Flaschendruck prüfen !

- Flasche ganz öffnen
- Kontrolle Warnvorrichtung
- Druck ablesen, Meldung wenn der Flaschendruck unter 270 bar ist

3. Signalhorn prüfen !

- Der Reihe nach, einmaliger kräftiger Druck

4. Gerät umhängen !

- Traggurten einstellen
- Leibgurt einstellen



Kommando "Einsatz"

1. Druck ablesen - melden !

- Laut, namentlich, der Reihe nach und dem Truppüberwacher abgeben

2. Maske Anziehen !

- Kinnband am Helm öffnen
- Haltebügel beidseitig einklinken
- Sitz kontrollieren (richtig eingeklinkt)

3. Atemeinheit prüfen !

- Überdruck schaltet automatisch zu
- Luft holen und kräftig ausatmen

4. Gegenseitige Kontrolle ! (Gurten, Manometer, Horn)

5. Bereit melden !

- Hochhalten einer Hand



Kommando "Rückzug"

1. Maske ab !

- Überdruck ausschalten
- Maske ab

2. Druck ablesen, melden !

- Laut, namentlich der Reihe nach

3. Geräte ablegen !

- Bänderungen ganz öffnen

4. Flasche schliessen,

- Druck ablassen !

5. Mitteldruckschlauch abkuppeln !

- wenn kein weiterer Einsatz



Funktionskontrolle

- Sicherheitsdruck ausschalten (roter Knopf)
- Flasche öffnen
- Kontrolle ob Flasche voll (Druckmanometer)
- Flasche schliessen
- Dichtprüfung, Manometer darf während 1 Minute nicht absinken
- Flasche öffnen, Zeiger des Manometers darf nicht wesentlich springen
- Flasche schliessen
- Druck langsam entlasten, dabei Ansprechdruck, der Warnvorrichtung kontrollieren (ca. 50bar)
- Horn prüfen
- Maske auf Beschädigung kontrollieren
- **Nach jedem Gebrauch eine Funktionskontrolle!**